








OKUMA




torni/lathes



Serie completa per torni Okuma
Complete series for Okuma's lathes

www.albertiumberto.com

Modello tornio Lathe type	Assiali Cross types	Assiali rinviati Offset axial		Radiali Radial types	Universali Universal types
OKUMA					
VDI 30	MA-2,5			M90-2,5	MCU-1,5
LB 10M / LB 10 IIM LR 10M / LB200M / LT10M LT 200M / LT200MY	ER-25 HSK 32 RPM 6000			ER-25 HSK 32 RPM 6000	ER-16 RPM 6000
VDI 40	MA-3,5	MA-3,5 R	MA-3,5 R 2U	M90-3,5	MCU-2,5
LR 15M / LB 15 IIM LU 15 IIM / LT 15MY LB 300 / LU 300M / LT 300	ER-32 HSK 40 RPM 6000	ER-32 HSK 40 RPM 6000	ER-32 / 32 HSK 40 RPM 6000	ER-32 HSK 40 RPM 6000	ER-16 / 25 RPM 6000
VDI 40	MA-4,5			M90-4,5	MCU-2,5
LR 25M / LB 25 IIM LU 25 IIM / LT 25M LB 400 / LU 400M / LT 400	ER-40 HSK 40 RPM 6000			ER-40 HSK 40 RPM 6000	ER-16 / 25 RPM 6000
VDI 50	MA-4,5			M90-4,5	
LU 35M LB 35 IIM	ER-40 HSK 40 RPM 6000			ER-40 HSK 40 PRM 6000	
VDI 60	MA-5,0			M90-5,0	
LU 45 M LB 45	ER-50 HSK 40 RPM 4000			ER-50 HSK 40 RPM 6000	

Modello tornio Lathe type	Assiali Cross types	Radiali Radial types	Universali Universal types
OKUMA NEW LATHE 2008			
SPACE TURN LB 2000 EX	MA-3,5A	M90-3,5	MCU-2,5
LB 2500 EX LB 3000 EX	ER-32A HSK 40 RPM 6000	ER-32 HSK 40 RPM 6000	ER-16A RPM 6000
SPACE TURN LB 4000 EX	MA-4,5	M90-4,5	MCU-2,5
	ER-40 HSK 40 RPM 6000	ER-40 HSK 40 RPM 6000	ER-25 RPM 6000

DOTAZIONE STANDARD: Chiavi di servizio / Ghiera ER / Viti di fissaggio / Libretto istruzioni
STANDARD EQUIPMENT: Wrenches / ER nut / Screws / Instruction book

Disponibilità di modelli con: **Available types:**

- Passaggio refrigerante 70 bar 70 bar coolant through
- Attacco Weldon e portafresa Weldon or milling holder output



GERARDI SPA

I - 21015 Lonate Pozzolo (VA) - Via Giovanni XXIII, 101
tel. +39.0331.303911 - fax +39.0331.301534
www.gerardispa.com - email: gerardi@gerardispa.com

Rappresentante mondiale
World wide sales

